



## Liste des ouvrages de stockage de résidus de traitement des minerais (Orano Mining)

Nom de l'ouvrage	Localisation Commune Département/Pays	Propriétaire	Statut	Année de démarrage de l'exploitation	Année de fermeture de l'exploitation	Matériaux et Méthode de construction	Dimensions (m) Hauteur max/ longueur	Tonnage résidus stockés (Mt)	Volume prévisionnel ajouté de résidus dans les 5 prochaines années (Mt)	Date de la dernière visite de l'expert	Existence d'un document compliant toutes les données sur l'ouvrage	Facteur de sécurité*	Réglementation appliquée	Historique des incidents concernant la stabilité de l'ouvrage	Surveillance interne / externe	Études de danger	Existence d'un plan de réaménagement	Études de résistance aux événements climatiques extrêmes	Date de mise en conformité au GISTM (réalisée/ estimée)
Bois Noirs Limouzat	St Priest la Prugne (42 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1958	1980	Steriles miniers / Verticale	42/508	1,3	0	2022	Oui	1,6	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert/an, visite Administration	Oui	Réaménagé / Lame d'eau (18 ha)	Oui	Publié en 2023
Ecarpière	Gétygné (44 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1958	1990	Sables cyclonés / Verticale puis amont	60/1 100	11,5	0	2020	Oui	2,76	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézos, débits / visite expert (5 ans)	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
Brugeaud	Bessines sur Gartempe (87 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1978	1987	Sables cyclonés / Amont et verticale sur les parties latérales	22/500	7,3	0	2020	Oui	2,28	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert (5 ans)	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
Lavaugrasse	Bessines sur Gartempe (87 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1958	1978	Sables cyclonés / Verticale	36/1 400	7,5	0	2020	Oui	3,38	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert (5 ans)	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
Montmassacrot	Bessines sur Gartempe (87 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1987	1990	Sables cyclonés / Verticale	20/200	0,7	0	2020	Oui	1,49	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert (5 ans)	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
Bernardan	Jouac (87 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1978	2001	Steriles miniers / Verticale	22/1 700	1,9	0	2020	Oui	1,81	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, topo, piézo / visite expert (5 ans)	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
St Martin du Bosc	Bosc et Soumont (34 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1978	1997	Steriles miniers / Verticale puis amont	45/400	4,1	0	2022	Oui	1,53	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien, piézo, débit / visite expert (5 ans)	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
Bertholène	Bertholène (12 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1985	1991	Steriles miniers / Verticale	50/110	0,5	0	2022	Oui	1,96	Réglementation française et internationale	-	Inspection, piézo, débit / visite expert (5 ans)	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
Saint Pierre du Cantal	St Pierre du Cantal (15 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1976	1985	Steriles miniers / Verticale	15/140	0,6	0	2022	Oui	3,14	Réglementation française et internationale	-	Inspection, entretien / visite expert (5 ans)	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
Gueugnon	Gueugnon (11 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1955	1981	Steriles miniers / verticale	5/560	0,225	0	2012	Oui	1,5	Réglementation française et internationale	-	Inspection visuelle, entretien, suivi piézo	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
Les Fouilloux	Jumilhac-le-Grand (24 - France)	Orano Mining = 100 %	Fermé	1982	2001	Steriles miniers / amont	45/220	2,1	0	2020	Oui	À définir 2025	Réglementation française et internationale	-	Inspection visuelle, entretien, suivi piézo, visite quinquennale expert + inspection annuelle administration	Non - pas demandé par la réglementation	Réaménagé / Couverture solide	Non	Échéance 2025
COMUF	Mounana (Gabon)	Orano Mining = 75 % Etat Gabonais = 25 %	Fermé	1990	1997	Steriles miniers / Verticale + aval	13/200	0,7	0	2022	Oui	1,34*	Recommandations internationales	-	Inspection, entretien, topo, débits / visite expert (5 ans)	Non	Réaménagé / Lame d'eau (20 ha)	Oui	Échéance 2025
SOMAÏR	Arlit (Niger)	Orano Mining = 63,4 % SOPAMIN = 36,6 %	En exploitation	1971	-	Steriles miniers / banco / Verticale	40/3 500	23	4,0	2021	Oui	> 1,5	Recommandations internationales	2010 : épandage à l'intérieur du site industriel ; 2019 : à la suite à de pluies exceptionnelles, déversement à l'intérieur du site industriel sans conséquence environnementale	Inspection, niveaux	Non - pas demandé par la réglementation	Oui, par reprofilage et couverture	Oui	Échéance 2025
COMINAK	Akokan (Niger)	Orano Mining = 69 % SOPAMIN = 31 %	En réaménagement	1978	2021	Steriles miniers / banco / Verticale	30/1 400	18	0	2021	Oui	1,7	Recommandations internationales	-	Inspection, niveaux	Non - pas demandé par la réglementation	Oui, par reprofilage et couverture	Oui	Échéance 2025
McClean Lake	Saskatchewan (Canada)	Orano Canada Inc = 77,5 % Denison Mines Corp = 22,5 %	En exploitation	1999	-	Steriles miniers/ Verticale	9,5 546	2,3	0,4	2022	Oui	> 1,3	Fédérale/ Internationale	-	Inspection, piézo	Oui	Oui par couverture	Oui	Publié en 2023

\* selon la recommandation géotechnique > 1,5